

Overovanie platnosti PZP pri technickej kontrole

(30.9.2026 aktualizované 14:00)

Od 1. októbra 2026 sa pri technických kontrolách automaticky overuje platnosť povinného zmluvného poistenia (PZP) vozidla.

Celoštátny informačný systém technických kontrol overuje platnosť PZP pri zaevidovaní vozidla na príjem, pri prevzatí technikom a pri uzatváraní kontroly.

Ak počas zaevidovania alebo prevzatia vozidla systém vyhodnotí vozidlo ako nepoistené, vypíše oznam „Vozidlo nemá platné PZP“.

Ak celoštátny informačný systém technických kontrol vyhodnotí vozidlo ako nepoistené a zákazník (vodič vozidla) tvrdí, že poistené je, overte v registri Slovenskej kancelárie poisťovateľov ([skp.sk](https://www.skp.sk)), či je vozidlo skutočne poistené, prípadne o to požiadajte zákazníka: [Overenie platnosti PZP](#)

Ďalej postupujte takto:

1. Ak podľa registra vozidlo poistené je, skontrolujte zhodu identifikačného čísla vozidla VIN uvedeného v registri s údajom v doklade vozidla (osvedčenie o evidencii vozidla časť I alebo II).
Pokiaľ je v údajoch rozdiel, je potrebné, aby zákazník kontaktoval poisťovňu.
2. Ak podľa registra vozidlo poistené nie je, ale zákazník má doklad o poistení, takisto je potrebné, aby kontaktoval poisťovňu.
3. Ak podľa registra vozidlo poistené je a identifikačné číslo vozidla VIN sa zhoduje s údajom v doklade vozidla (osvedčenie o evidencii vozidla časť I alebo II), kontaktujte prosím IT oddelenie technickej služby.
4. Ak sa na začiatku technickej kontroly zistí, že vozidlo skutočne nemá platné PZP, zákazník môže uzatvoriť PZP aj počas kontroly.
Po uzatvorení PZP je však potrebné, aby poisťovňa ihneď odoslala informáciu o poistení do registra SKP. Samotné uzatvorenie poisťovnej zmluvy ešte nemusí znamenať, že informačný systém vozidlo vyhodnotí ako poistené.
Ak poisťovňa informáciu do registra SKP ešte neodoslala, systém môže vozidlo naďalej vyhodnocovať ako nepoistené a vozidlo bude naďalej považované za nespôsobilé.

Uzatvorenie kontroly

Ak kontrolu uzatvoríte a vozidlo nemá platné PZP, vozidlo bude automaticky vyhodnotené ako nespôsobilé. Do ďalších záznamov protokolu o technickej kontrole sa zároveň automaticky pridá informácia o neplatnom PZP.

V takomto prípade je možné vykonať štandardnú opakovanú kontrolu do 60 dní.

Ak bolo vozidlo nespôsobilé iba z dôvodu neplatného PZP a pri kontrole neboli zistené žiadne iné chyby (ani ľahké), opakovanú kontrolu je možné vykonať aj na vonkajšom stojisku.

TESTEK, a.s.

Technická služba technickej kontroly