

Metodický pokyn č. 63/2013,

ktorým sa mení Metodický pokyn č. 71/2011 zo dňa 1.2.2012, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa brzdovej sústavy vozidla vykonávané pri technických kontrolách vozidiel (Kontrolné úkony skupiny 200)

Článok I

Metodický pokyn č. 71/2011 zo dňa 1.2.2012, ktorým sa stanovujú kontrolné úkony týkajúce sa brzdovej sústavy vozidla vykonávané pri technických kontrolách vozidiel (Kontrolné úkony skupiny 200) sa mení takto:

V článku III, Kontrolné úkony skupiny 200, v časti 222 Kontrolné prípojky, znie definícia chyby č. 1 takto:

”

1.	Vozidlo s pretlakovou vzduchovou brzdovou sústavou prihlásené do evidencie po prvý krát po 31.12.1994 nie je vybavené kontrolnými prípojkami. ⁵⁶⁾	B
----	--	---

”

Článok II

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 1.12.2013.

Mgr. Michal Halabica v. r.
generálny riaditeľ