

● ●
KLAREX, spol.s.r.o.
930 39 Zlaté Klasy 129
IČO: 17 642 230
● ●

Váš list číslo/zo dňa
- / -

Naše číslo
24837/2023/SCDPK/72671
Stupeň dôvernosti: INT

Vybavuje/linka
Ing. J. Javorčík / 620

Bratislava
10. 8. 2023

Vec

Nesprávne vyrazené identifikačné číslo vozidla VIN na vozidlo – upozornenie

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad (ďalej len „ministerstvo dopravy“) udelilo vnútroštátne typové schválenie vozidla v malej sérii č. M-00030-00 (č.k. 10027-2100/05 zo dňa 10. 1. 2006), č. M-00030-01 (č.k. 10026-2100/05 zo dňa 26. 1. 2006) a č. M-00030-02 (č.k. 21034/2010/ŠDÚ/z. 50027 zo dňa 30. 11. 2010) pre prípojné vozidlo kategórie O2 značky KLAREX typu KXPRB2N, ktorého platnosť uplynula dňa 29. 10. 2012.

Ministerstvo dopravy zistilo, že na jednom z týchto vyrobených prípojných vozidiel je identifikačné číslo vozidla VIN vyrazené na plechu, ktorý je prinitovaný na rám vozidla – vid' fotografia.



Vyrazenie identifikačného čísla vozidla VIN takýmto spôsobom je v rozpore s tým, ako má výrobca vozidla na vozidlo vyraziť identifikačné číslo vozidla VIN. V čase udelenia typového schválenia vozidla v roku 2006 a 2010 pre vyrazenie identifikačného čísla vozidla VIN platili technické požiadavky, ktoré boli ustanovené v smernici Rady 76/114/EHS v platnom znení, kde v bode 3.1 je uvedené, že identifikačné číslo vozidla VIN musí byť vyznačené na výrobnom štítku a tiež na karosérii, ráme alebo inej podobnej nosnej konštrukcii.

Možnosť, že by identifikačné číslo vozidla VIN bolo vyrazené na plechu, ktorý je prinitovaný na ráme vozidla, smernica Rady 76/114/EHS v platnom znení nepripúšťala.

Tento stav zodpovedá pri technickej kontrole vážnej chybe s kódom 0.2.SK.1 a má za dôsledok, že vozidlá sú pri nej hodnotené ako „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, pričom prevádzkovateľ vozidla nemôže plnohodnotne využívať svoje vozidlo do doby, kým nebude identifikačné číslo vozidla VIN vyrazené správne.

Na základe uvedeného Vás ako výrobcu vozidla vyzývame na všetkých vyrobených vozidlách, ktoré mali nesprávne vyrazené identifikačné číslo vozidla VIN, zabezpečiť správne vyrazenie identifikačného čísla vozidla VIN.

S pozdravom

elektronický podpis
Ing. Lubomír Moravčík, PhD.
riaditeľ štátneho dopravného úradu

Na vedomie: TESTEK, a.s. – technická služba technickej kontroly, Plachého 14, 841 02 Bratislava, IČO: 35 914 114.