

Informácia ku hlavným zmenám metodického pokynu č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla po zmene metodickým pokynom č. 31/2023 s účinnosťou od 15.12.2023

(Kontrolné položky skupiny 7)

1. Kontrolná položka č. 7.9. Tachograf

- Rozdeľuje sa text predpísanej podmienky č. 1 a dopĺňa sa informáciou o povinnom vybavení vozidiel prvýkrát prihlásených do evidencie počnúc 21.8.2023 inteligentnými tachografmi verzie 2.
- Vkladá sa nová predpísaná podmienka č. 2 s informáciou o dodatočnom vybavení vozidiel v medzinárodnej doprave inteligentným tachografom verzie 2 do
 - a) 31.12.2024, ak ide o vozidlá s analógovým tachografom a digitálnym tachografom.
 - b) 18.8.2025, ak ide o vozidlá s inteligentným tachografom verzie 1.

Prepísaná podmienka č. 3 kontrolnej položky č. 7.9. Tachograf (pôvodná predpísaná podmienka č. 2)

- V písm. a) sa dopĺňa informácia o kontrole funkčnosti digitálneho tachografu, ktorá sa vykonáva vizuálne a prostredníctvom vytlačeného 24. hod. výtlačku aktivít z tachografu. Ako alternatíva k výtlačku postačuje tieto aktivity zobrazíť na displeji tachografu bez nutnosti ich tlače.
- V písm. b) sa dopĺňajú informácie:
 - Zabezpečenie snímača pohybu voči vozidlu - môže byť plombovacím drôtom alebo priamo len plombou nasunutou na telo snímača, bez ktorých deštrukcie nie je možné jeho odstránenie na vozidle.
 - U inteligentných tachografov je povolené od 1.3.2022 umiestňovať len plomby s logom T.
- V písm. c) sa upravuje text vzhľadom na doplnenie nového obr. č 3c - Rozsah údajov uvedených na štítku z periodickej prehliadky inteligentného tachografu verzie 2.
- V písm. e) sa dopĺňa informácia o vyhotovení štítkov z periodickej prehliadky tachografu. Môžu byť vo forme samolepiaceho papiera zabezpečeného jeho prelepením priesvitnou samolepiacou plombovacou fóliou alebo vo forme samolepiacej fólie s nezmazateľnou potlačou.

2. Kontrolná položka č. 7.10. Obmedzovač rýchlosti

- Upravuje sa text predpísanej podmienky č. 4 ohľadom vybavenia obmedzovačom rýchlosti. Povinnosť vybavenia vozidiel obmedzovačom rýchlosti tak, aby rýchlosť neprevýšila $90 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$ sa nevzťahuje na vozidlá kategórie Tb a Cb, ktoré boli schválené s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou $90 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$.
- Text spôsobu kontroly sa rozdeľuje a dopĺňa informáciou ako postupovať v prípadoch, ak obmedzovač rýchlosti nie je možné skontrolovať.
 - V prípade, ak vozidlo nie je vybavené tachografom, doklad o kontrole obmedzovača rýchlosti (štítok z periodickej prehliadky) sa nepredkladá. Technik skontroluje najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla vzhľadom na kategóriu vozidla podľa rýchlosti, ktorá sa uvádza v doklade o evidencii vozidla.
 - V prípade, ak vozidlo je vybavené tachografom a neumožňuje vykonať kontrolu obmedzovača rýchlosti, doklad o kontrole obmedzovača rýchlosti (štítok z periodickej prehliadky) sa nepredkladá. Predkladá sa doklad o tom, že nie je možné vykonať kontrolu obmedzovača rýchlosti vystavený organizáciou, ktorá vykonáva periodické prehliadky tachografov a do rubriky „Ďalšie záznamy STK“ protokolu o technickej kontrole sa vyznačí text: „Kontrolu obmedzovača rýchlosti nebolo možné vykonať“. Technik skontroluje najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla vzhľadom na kategóriu vozidla podľa rýchlosti, ktorá sa uvádza v doklade o evidencii vozidla

3. Dopĺňa sa kontrolná položka 7.13. eCall s jednotlivými kontrolnými položkami:

- 7.13.1. Montáž a konfigurácia
- 7.13.2. Stav
- 7.13.3. Výkonnosť

Všetky zmeny sú obsiahnuté v úplnom znení metodického pokynu č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (kontrolné položky skupiny 7) po zmene metodickým pokynom č. 31/2023.

TESTEK, a.s.

technická služba technickej kontroly